


03

INFORME DE GESTIÓN

AGOSTO - NOVIEMBRE 2016

Restauración y puesta en valor
de la Bóveda del Senado.



SENADO
ARGENTINA

AUTORIDADES

Presidente del Senado

Lic. Gabriela MICHETTI

Presidente provisional

Federico PINEDO

Vicepresidente

Gerardo ZAMORA

Vicepresidente primero

Juan Carlos MARINO

Vicepresidente segundo

Adolfo RODRIGUEZ SAÀ

Secretario Administrativo

Helio REBOT

Secretario parlamentario

Juan Pedro TUNESSI

Prosecretario de coordinación operativa

Ángel TORRES

Prosecretario

Mario D. DANIELE

Prosecretario parlamentario

Eric CALCAGNO

Dirección General
de Administración

Julio Balbi

Dirección de Obras
y Servicios Generales

Arq. Catalina Liotti

Asesores
Patrimoniales

Arq. María Ledezma

Arq. Guillermo García

Equipo de profesionales, restauradores, técnicos y artesanos

Ledezma, María A.; Nahas, Ezequiel; Vitali, Carlos Javier; Miranda, Adriana; Giolfo, Nicolás

Aimaretti La Torre, Maria Gimena;

Alpern, Daniela;

Améndola, Eliana Romina;

Araujo, Sofia;

Astolfi, Carlos Alberto;

Augusto Agustina, Florencia;

Balado Carreira, Maria Isabel;

Balestrim, Richard Marlon;

Benitez, Maria Elena;

Brandan, Cinthia Melisa;

Cacciatore, Paula Ailen;

Castro, Maria Soledad;

Cola, Veronica Mariel;

Cornejo, Sandra Daniela;

Dasso, Marina Miranda;

De La Canal, Andres Julio;

Della Pittima, Lara;

Diaz, Estefania Gloria;

Egger, Carola;

Escobar, Amalia Beatriz;

García Xaubet, Sergio Javier;

Gau, Gabriela;

Gentile, Anahi Maria;

Ghizzo Sanchez, Agustin;

Goldín, Nicolás Leandro;

Gutierrez, Sofia;

Karakachof, Barabara;

Ledezma, Francisco Javier;

Lescano, Vanesa;

López, Monica Edith;

Lombardo, Macarena;

Machin, Carolina;

Mancardo Viotti, Santiago Martin;

Marcucci, Jorge Juan Manuel;

Matsumoto, Sabrina Angélica;

Ocampo, Osvaldo;

Ojeda, Javier;

Parra, Lucia;

Pizzio, Ingrid Evelina;

Reinoso, Maria Victoria;

Riffo Balverdi, Florencia Inés

Sainz Álvarez, María Pilar;

Samponi, Daniela;

Saaso, Martín;

Schultheis, Sonia Marilín;

Signorelli, Federico José;

Spiazzi, Florentina;

Stefanolo, Mariana;

Tolosa Agustin Julian;

Tourn, Natalia;

Villoria, Maria Florencia.

Fotografías

Cano, Gabriel; Díaz Azcué, Charly; Samponi, Daniela; Lombardo, Macarena.


Los trabajos se llevan a cabo en colaboración y asistencia del personal de las áreas de mantenimiento e intendencia del Senado.



Foto histórica de la Bóveda
Centro de Documentación e Información de la Administración Pública

Bóveda \\concluido

En la planta baja del sector Senado se halla un recinto abovedado, cuyo espacio fue denominado “cuarto de seguridad”, según los planos hallados en el CeDIAP. Este sirvió como depósito de “Archivos de proyectos de ley no aprobados”. De la misma manera se sitúa un recinto de idénticas características en el área de Diputados, trazado el eje geométrico de la planta. Posee dos puertas de acceso de bronce patinado y ornamentado. Cada una de ellas con barrales de seguridad. Los paramentos del recinto están compuestos por bloques de piedra granítica. El interior de la sala está conformado perimetralmente por estanterías ejecutadas en hierro y bronce y el solado conserva los cerámicos originales.



Plano de la planta baja.
Palacio del Congreso de la Nación.
Centro de Documentación e Información de la Administración Pública

Agosto - noviembre 2016

Durante los meses de agosto a noviembre el equipo de restauración realizó las tareas preliminares necesarias, incluyendo cateos y estratigrafías en muros, puertas y estanterías de bronce, ensayos de limpieza en solado de gres, bronce y mármoles.

En muros de bloques de piedra la intervención consistió en el retiro de las juntas disgregadas para su posterior reintegración y consolidación, aplicación de fijador y yeso.

Se restauraron a su vez las estanterías y el solado de gres, procediendo con la limpieza en seco y posteriormente con tratamiento húmedo (terpeno), al igual que en el pasillo y en los revestimientos de mármol.

El sector fue rehabilitado para uso administrativo equipándolo con el mobiliario y las tecnologías necesarias, prevaleciendo una respetuosa resolución técnica sin afectar el patrimonio edilicio.



Remoción de sustratos desprendidos



El equipo del PRIE realizando tareas de relevamiento y consolidación de juntas

PB 56
EST 1



Resultado de las estratigrafías



Realización de estratigrafías en muro



Consolidación de juntas



Intervención en solados una vez removida la alfombra



Consolidación y restauración de cielorraso





Estratigrafías en estantería de metal



Limpieza y restauración de bronce

Bóveda luego de ser intervenida

